


| | | | |
|----|-------|-----------------------|--------|
| 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 |
| 日野 | R 1.9 | 2RG - XZU605M-0025404 | フックロール |

| | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------------------------|----------|----------|-----------------|-----------|--------------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | 走行距離 | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 出品会社(神奈川県) |
| レンタ 横浜 | R3.9.26 | 切れ 180 km 抹消 年月 無 | 3,000 kg | L | W | H (門) | (株) 芳 真 |
| エンジン状態 | A B C | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | V 馬力 | 150 ps | TM 6 速 3 ペダル |
| ミッション・デフ(異音、油漏) | 良好 | | | キャブ廻り | リサイクル料 ¥8,820 円 | | |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | 良好 | | | ベツト | 有 無 | ヘッドランプ | HID LED |
| 上物メーカー名年式、型式及状態等 | 極東JM02-53 | | | 汚れ | 小 中 多 | 補ブレーキ | 段 |
| 3トン4ナンバー 極東フックロール | | | | シート破 | 有 無 | 特記、重点確認、他 | |
| | | | | ETC2.0 | 有 無 | | |
| | | | | ラジオ | 良 不良 | | |
| | | | | バックモニタ | 有 無 | | |
| | | | | | カラー 白黒 | | |
| | | | | 電格ミラ | 有 無 | | |

| | | | |
|--------|-----|----|-----|
| Fガラス | 要交換 | 良好 | 飛石有 |
| 記録簿 | 有 | 無 | |
| 取説 | 有 | 無 | |
| メンテノート | 有 | 無 | |
| PMマフラ | 有 | 無 | |
| 証明書 | 有 | 無 | |
| 燃料タンク | 80L | | |



| | | | |
|---------------|------------|---|------------|
| タイヤ0~10、欠、で記載 | | | |
| | 9 | 9 | |
| | 9 | 9 | 9 |
| F サイズ | 205/75R 16 | | |
| R サイズ | 205/75R 16 | | |
| タイヤ パタン | | | スペア 有10 |