

| | | | | |
|--|-----|---------|-----------------------|-----------|
| | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 |
| | いすゞ | H 27.12 | TPG - NPR85YN-7010360 | セフティーローダー |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|----------|-----------|----------|------------|------------|-----------------|--------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | 走行距離 | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 出品会社(神奈川県) | |
| 自家用 越谷 | 抹消 | 切れ 抹消 | 48,000 km | 3,900 kg | L 4,300 | W 2,060 | H (門) 400 | (株) 芳真 |
| エンジン状態 | A B C | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | V 馬力 | 150 ps | TM | 6 速 |




| | | | |
|-----------------|----|-------|------------------|
| ミッション・デフ(異音、油漏) | 良好 | キャブ廻り | リサイクル料 ¥10,440 円 |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | 良好 | ベット | 有 無 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|---------|-------|-----------|---|
| 上物メーカー名年式,型式及状態等 | 花見台SF20AA | 汚れ | 小 中 多 | 補ブレーキ | 段 |
| 床フック5×2 ウインチ・スライドラジコン付 地上高=980(リヤタイヤ) | | シート破 | 有 無 | 特記、重点確認、他 | |
| | | ETC 1.0 | 有 無 | | |
| | | ラジオ | 良 不良 | | |
| | | バックモニタ | 有 無 | | |
| | | カラー | 白黒 | | |
| | | 電格ミラ | 有 無 | | |

| | | | | | |
|--------|---|------|--|----|-----|
| Fガラス | | 要交換 | | 良好 | 飛石有 |
| 記録簿 | 有 | 無 | | | |
| 取説 | 有 | 無 | | | |
| メンテノート | 有 | 無 | | | |
| PMマフラ | 有 | 無 | | | |
| 証明書 | 有 | 無 | | | |
| 燃料タンク | | 100L | | | |

ワイド幅・ロング

サイドバンパー 段() マーカー 対()



タイヤ0~10、欠、で記載

| | | | | |
|------------|--------------|-----|------|---|
| | 8 | 8 | | |
| | 8 | 8 | 8 | 8 |
| F サイズ | 225/80R 17.5 | | | |
| R サイズ | 225/80R 17.5 | | | |
| タイヤ パタン | スタットレス | スペア | 有 10 | |