




	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	
	日野	R 2.11	2RG - XZU712M-0007223		ウイング	

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			出品会社(神奈川県)
レンタ 相模	R4.11.19		600 km		3,000 kg	L 4,400	W 2,100	H (門) 2,120 2,200	(株) 芳真
エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	V 馬力	150 ps	TM	6 速	3 ペダル
ミッション・デフ(異音、油漏)	良好				キャブ廻り			リサイクル料 ¥8,820 円	
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好				ベツト 有 無			ヘッドランプ HID LED	
上物メーカー名年式,型式及状態等 トランテックス					汚れ 小 中 多			補ブレーキ 段	
ワイド ラッシング2段 バックアイ					シート破 有 無			特記、重点確認、他	
					ETC 2.0 有 無				
					ラジオ 良 不良				
					バックモニタ 有 無				
					カラ 白黒				
ワイド幅・ロング					電格ミラ 有 無				

Fガラス		
要交換	良 好	飛石有
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテノート	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
燃料タンク		
100L		

サイドバンパー 段() マーカー 対()



タイヤ0~10、欠、で記載

	9	9		
	9	9	9	9
F サイズ	225/70R 16			
R サイズ	225/70R 16			
タイヤ パタン				スペア 有 10