


	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	
	いすゞ	H 29.3	TKG - FRR90T2-7107346		冷凍車エアサス	

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			出品会社(神奈川県)
事業用 多摩	抹消		切れ 抹消	312,000 km	3,000 kg	L 6,800	W 2,160	H (門) 2,200 2,230	(株) 芳真
エンジン状態	A (B) C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	A 馬力	210 ps	TM	6 速	3 ペダル
ミッション・デフ(異音、油漏)	良好				キャブ廻り	リサイクル料 ¥12,080 円			
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好				ベットの有無	ヘッドランプ HID ハロゲン			
上物メーカー名年式、型式及状態等 三菱TDJS50A-L2 フルハーフ					汚れの多寡	補ブレーキ 段			
低温 エアサス 床ステンレス ラッシング3段 バックアイ アルミホイール					シート破の有無	特記、重点確認、他			
断熱リヤ・サイド50mm -15度確認(外気18度2時間)					ETC 2.0の有無				
					ラジオの有無				
					バックモニタの有無				
					カラ白黒の有無				
					電格ミラの有無				
標準幅・ベツレス									

Fガラス		
要交換	(良好)	飛石有
記録簿	有	(無)
取説	(有)	無
メンテノート	(有)	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
燃料タンク		
200L		



タイヤ0~10、欠、で記載			
	4	4	
2	2	2	2
F サイズ	225/80R 17.5		
R サイズ	225/80R 17.5		
タイヤ パタン			スペア 有 10