


	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状
	三菱	H 30.7	2PG - FS74HZ-503089		ウイングエアサスハイルーフ

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			出品会社(神奈川県)		
事業用 神戸	抹消	切れ	324,000 km		13,400 kg	L 9,600	W 2,410	H (門) 2,550 2,640	(株) 芳真		
		抹消	知年月	別							二体 別体
エンジン状態	A <input checked="" type="radio"/> B C	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	A 馬力	394 ps	TM	A/T 速	2 ペダル	シフトパイロット	
ミッション・デフ(異音、油漏)	良好					キャブ廻り		リサイクル料 ¥13,480 円			
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好					ベツト	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	ヘッドランプ	HID	<input checked="" type="radio"/> LED	
上物メーカー名年式,型式及状態等 パブコ						汚れ	小 <input checked="" type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 多 <input type="radio"/>	補ブレーキ	段		
エアサス ハイルーフ ラッシング2段 中柱 バックアイ						シート破	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>	特記、重点確認、他			
						ETC 2.0	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無				
						ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 不良				
						バックモニタ	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無				
						電格ミラ	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無				

Fガラス	
要交換	<input checked="" type="radio"/> 良好 <input type="radio"/> 飛石有
記録簿	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
取説	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
メンテノート	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
PMマフラ	有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/>
証明書	有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/>
燃料タンク	
300L × 2	



タイヤ0~10、欠、で記載			
	1	1	
	2	1	
1	1	1	1
1	1	2	1
F サイズ	245/70R 19.5		
R サイズ	245/70R 19.5		
タイヤ パタン			スペア 有 1