


	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	
	<b>日野</b>	R <b>1.8</b>	<b>2KG - FD2ABG-112443</b>		冷凍車ワイドエアサス格納PG付	

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			出品会社( <b>神奈川県</b> )		
事業用 大阪	<b>抹消</b>	切れ	<b>155,000</b> km		<b>2,300</b> kg	L	W	H	<b>(株) 芳真</b>		
		<b>抹消</b>	知年月	<b>無</b>		一体別体	<b>6,180</b>	<b>2,300</b>			(門) <b>2,020</b> <b>2,060</b>
エンジン状態	A <b>(B)</b> C	AC	<b>(良)</b> 不良 無	ブレーキ	A	馬力	<b>210</b> ps	TM	<b>6</b> 速	<b>3</b> ペダル	
ミッション・デフ(異音、油漏)	<b>良好</b>						キャブ廻り		リサイクル料 <b>¥10,900</b> 円		
フレーム関係(錆、車体番号等)	<b>良好</b>						ベット	<b>(有)</b> 無	ヘッドランプ	HID <b>(LED)</b>	
上物メーカー名年式、型式及状態等 <b>三菱TDJS50A-L2 トランテックス 新明和ゲート</b>						汚れ	小 <b>(中)</b> 多	補ブレーキ	段		
<b>低温 ワイド エアサス 左SD 格納ゲート付L=1550 床キーストン</b>						シート破	有 <b>(無)</b>	<b>特記、重点確認、他</b>			
<b>ジョロダーR4本(本体欠) ラッシング2段 バックアイ</b>						ETC	有 <b>(無)</b>				
<b>断熱リヤ75mm・サイド50mm -9度確認(外気27度2時間)</b>						ラジオ	<b>(良)</b> 不良				
						バックモニタ	<b>(有)</b> 無				
						電格ミラ	<b>(有)</b> 無				
<b>ワイド幅・ベット付</b>											

Fガラス		
要交換 <b>(有)</b>	良好	飛石有
<b>3個有修正不可</b>		
記録簿	有	<b>(無)</b>
取説	<b>(有)</b>	無
メンテノート	<b>(有)</b>	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
燃料タンク		
<b>200L</b>		



タイヤ0~10、欠、で記載			
	<b>8</b>	<b>8</b>	
	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
F	<b>225/80R 17.5</b>		
サイズ	<b>225/80R 17.5</b>		
R	<b>225/80R 17.5</b>		
サイズ	<b>225/80R 17.5</b>		
タイヤ			スペア
パタン			<b>無</b>