


| | | | | | | |
|--|----|--------|-----------------------|--|----------|--|
| | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | | 架装形状 | |
| | 日野 | R 3.11 | 2RG - XZU600T-0035395 | | セフティーダンプ | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----|--------|--------|----------|-------------|--------|-----|-----------------|-------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | | 走行距離 | | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 出品会社(神奈川県) | |
| レンタ 相模 | R5.11.7 | | 切れ | 600 km | 3,000 kg | L | W | H | (株) 芳 真 | |
| | | | 抹消 | 知年月 無 | | 3,050 | 1,600 | 370 | | |
| エンジン状態 | ABC | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | V | 馬力 | 150 ps | TM | 6 速 | 3 ペダル |
| ミッション・デフ(異音、油漏) | 良好 | | | | | キャブ廻り | | | リサイクル料 ¥8,820 円 | |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | 良好 | | | | | ベツト 有 無 | | | ヘッドランプ HID LED | |
| 上物メーカー名年式、型式及状態等 | 花見台32220 | | | | | 汚れ 小 中 多 | | | 補ブレーキ 段 | |
| セフティーダンプ 3トン4ナンバー 地上高H=960(リヤタイヤ) | | | | | | シート破 有 無 | | | 特記、重点確認、他 | |
| | | | | | | ETC 2.0 有 無 | | | | |
| | | | | | | ラジオ 良 不良 | | | | |
| | | | | | | バックモニタ 有 無 | | | | |
| | | | | | | カラー 白黒 | | | | |
| | | | | | | 電格ミラ 有 無 | | | | |

標準幅・ショート

| | |
|--------|--------|
| Fガラス | |
| 要交換 | 良好 飛石有 |
| 記録簿 | 有 無 |
| 取説 | 有 無 |
| メンテノート | 有 無 |
| PMマフラ | 適合 |
| 証明書 | |
| 燃料タンク | |
| 80L | |

サイドバンパー 段() マーカー



タイヤ0~10、欠、で記載

| | | | | |
|-----|------------|---|---|------|
| | 9 | 9 | | |
| | 9 | 9 | 9 | 9 |
| F | 195/85R 16 | | | |
| サイズ | 195/85R 16 | | | |
| R | 195/85R 16 | | | |
| サイズ | 195/85R 16 | | | |
| タイヤ | | | | スペア |
| パタン | | | | 有 10 |