




	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	
	三菱	R 4.3	2PG - FV70HY-530101		アームロール22t	

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			出品会社(神奈川県)			
レンタ 八王子	R5.3.28		切れ	300 km	10,800	L	W	H	(株) 芳 真			
エンジン状態 <input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 不良 <input type="radio"/> 無	知年月	<input checked="" type="radio"/> カード <input type="radio"/> 一体 <input type="radio"/> 別体	ブレーキ	<input checked="" type="radio"/> A	馬力	394 ps	TM	A/T 速	2 ペダル	シフトパイロット
ミッション・デフ(異音、油漏)	良好						キャブ廻り		リサイクル料 ¥13,480 円			
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好						ベツト <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無		ヘッドランプ		HID	<input checked="" type="radio"/> LED
上物メーカー名年式、型式及状態等 新明和CCA1012-23D						汚れ <input checked="" type="radio"/> 小 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 多		補ブレーキ		段		
アームロール ロング・ショート切替 (6mクラス・5mクラス) 自動シートスイッチ付						シート破		有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>		特記、重点確認、他		
シフトパイロット						ETC		有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>				
						ラジオ		<input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 不良				
						バックモニタ		有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>				
						カラー		白黒				
GVW22t						電格ミラ		<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無				

Fガラス		
要交換	<input checked="" type="radio"/> 良好	飛石有
記録簿	有	<input checked="" type="radio"/> 無
取説	<input checked="" type="radio"/> 有	無
メンテノート	<input checked="" type="radio"/> 有	無
PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 適合	
証明書		
燃料タンク		
200L		

サイドバンパー 段()



タイヤ0~10、欠、で記載

	9	9	
	9	9	9
	9	9	9
F	275/80R 22.5		
サイズ			
R	275/80R 22.5		
サイズ			
タイヤ			スペア
パタン			有 10