


	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状		
	UD	R 3.2	2PG -CG5CA-057523 (省略)		冷凍車エアサス		

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			出品会社(神奈川県)		
とちぎ 自家用	R5.2.21		切れ	136,000 km	13,300 kg	L	W	H	(株) 芳真		
			抹消	知年月 別		9,350	2,270	(門) 2,340 2,350			
エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A	馬力	390 ps	TM	A/T 速	2 ペダル	エスコット
ミッション・デフ(異音、油漏)	良好						キャブ廻り		リサイクル料 ¥14,260 円		
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好						ベツト		有 無	ヘッドランプ	HID LED
上物メーカー名年式、型式及状態等	東プレXV92LSE						汚れ		小 中 多	補ブレーキ	段
低温 エアサス 左SD スタンバイ付(コード欠) 床キーストン ジョロダ- R4本(本体欠)						シート破		有 無	特記、重点確認、他  *シート焦げ小		
ラッシング2段 バックアイ アルミホイール						ETC 2.0		有 無			
断熱リヤ・サイド75mm -4度確認(外気33度2時間) -12度確認(3時間)						ラジオ		良 不良			
						バックモニタ		有 無			
						電格ミラ		有 無			

Fガラス	
要交換	良好 飛石有
記録簿	有 無
取説	有 無
メンテノート	有 無
PMマフラ	適合
証明書	
燃料タンク	
300L × 2	



タイヤ0~10、欠、で記載			
	2	6	
	3	2	
1	2	2	1
1	2	2	1
F	245/70R 19.5		
サイズ			
R	245/70R 19.5		
サイズ			
タイヤ			スペア
パタン			有 2