

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状		
	<b>日野</b>	H 30.4	<b>2PG - FR1AHG-101700</b>		<b>冷凍車エアサス</b>		

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			出品会社(神奈川県)
事業用 和歌山	<b>抹消</b>		切れ	<b>410,000</b> km	<b>13,500</b> kg	L	W	H	<b>(株) 芳 真</b>
		抹消	知年月	外し	一体別体	<b>9,330</b>	<b>2,280</b>	(門) <b>2,240</b> <b>2,250</b>	

エンジン状態	<b>A</b> B C	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	<b>A</b> 馬力	<b>380</b> ps	TM	<b>7</b> 速	<b>3</b> ペダル
--------	--------------	----	---------------	------	-------------	---------------	----	------------	--------------

ミッション・デフ(異音、油漏)	<b>良好</b>					キャブ廻り	リサイクル料	<b>¥13,100</b> 円	
フレーム関係(錆、車体番号等)	<b>良好</b>					ベツト	<b>有</b> 無	ヘッドランプ	<b>LED</b> ハロゲン

上物メーカー名年式、型式及状態等	<b>東プレXV92LOC</b>					汚れ	小	<b>中</b> 多	補ブレーキ	段	<b>リターダー</b>
<b>低温 エアサス 床アルミしま板 ジョロダーR4本(本体欠) ラッシング2段 バックアイ</b>						シート破	有	<b>無</b>	<b>特記、重点確認、他</b> <b>*タコ外され</b>		
<b>断熱リヤ100mm・サイド75mm -9度確認(外気30度2時間)</b>						ETC 2.0	有	<b>無</b>			
<b>アルミホイール リターダー付</b>						ラジオ	<b>良</b>	不良			
						バックモニタ	<b>有</b>	無			
						カラ	<b>有</b>	白黒			
<b>*410000km時エンジン乗せ替え(リコール作業証明有)</b>						電格ミラ	<b>有</b>	無			

Fガラス		
要交換	良好	<b>有</b> 飛石
<b>2個有修正可</b>		
記録簿	有	<b>無</b>
取説	<b>有</b>	無
メンテノート	<b>有</b>	無
PMマフラ	<b>適合</b>	
証明書	<b>適合</b>	
燃料タンク		
<b>300+200L</b>		

サイドバンパー 段( ) マーカー 対( )

テールランプ

看板あと有

タイヤ0~10、欠、で記載			
	<b>6</b>	<b>6</b>	
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
F	<b>275/80R 22.5</b>		
サイズ	<b>275/80R 22.5</b>		
R	<b>275/80R 22.5</b>		
サイズ	<b>275/80R 22.5</b>		
タイヤ	スタットレス		スペア
パタン			<b>有 10</b>