


	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	
	<b>日野</b>	R <b>2.12</b>	<b>2DG - FW1AHA-113428</b>		<b>ウイングエアサスハイルーフ</b>	

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離			積載量	荷台寸法(mm)			出品会社( <b>神奈川県</b> )	
自家用 塚	<b>抹消</b>	切れ	<b>188,000</b> km		<b>13,800</b> kg	L	W	H	<b>(株) 芳真</b>		
		<b>抹消</b>	知年月	別		一体 別体	<b>9,600</b>	<b>2,410</b>			
エンジン状態	A <b>B</b> C	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	A	馬力	<b>380</b> ps	TM	A/T 速	<b>3</b> ペダル	<b>プロシフト</b>
ミッション・デフ(異音、油漏)	<b>良好</b>						キャブ廻り		リサイクル料 <b>¥13,100</b> 円		
フレーム関係(錆、車体番号等)	<b>良好</b>						ベツト <b>有</b> 無		ヘッドランプ	HID	<b>LED</b>
上物メーカー名年式、型式及状態等 <b>フルハーフ センタービーム付</b>						汚れ 小 <b>中</b> 多		補ブレーキ		段 <b>リターダー</b>	
<b>エアサス ハイルーフ ラッシング2段 中柱 バックアイ リターダー付</b>						シート破 有 <b>無</b>		特記、重点確認、他			
						ETC 有 <b>無</b>					
						ラジオ <b>良</b> 不良					
						バックモニタ <b>有</b> 無					
						カラ 白黒					
						電格ミラ <b>有</b> 無					

Fガラス		
要交換	良好	飛石 <b>有</b>
<b>2個有修正不可</b>		
記録簿	有	<b>無</b>
取説 <b>有</b> 無		
メンテノート <b>有</b> 無		
PMマフラ	<b>適合</b>	
証明書		
燃料タンク		
<b>300+200L</b>		



タイヤ0~10、欠、で記載			
	<b>7</b>	<b>7</b>	
	<b>2</b>	<b>7</b>	
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
F	<b>245/70R 19.5</b>		
サイズ			
R	<b>245/70R 19.5</b>		
サイズ			
タイヤ			スペア
パタン			<b>有 1</b>