

| | | | | | | |
|--|-----|-------|----------------------|--|---------------------|--|
| | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | | 架装形状 | |
| | いすゞ | R 3.7 | 2PG - CYJ77C-7017560 | | ウイングエアサスハイルーフ(融雪仕様) | |


| | | | | | | | | | |
|-----------|--------|----|------------|---|-----------|------------|------------|-------------------------|------------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | | 走行距離 | | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 出品会社(神奈川県) |
| 事業用 岐阜 | 抹消 | | 245,000 km | | 13,200 kg | L 9,650 | W 2,410 | H (門) 2,570 2,640 | (株) 芳真 |
| | 切れ | 抹消 | 知年月 | 別 | 一体 別体 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|----|--------|------|---|----|--------|----|-----|-------|
| エンジン状態 | A B C | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | A | 馬力 | 380 ps | TM | 7 速 | 3 ペダル |
|--------|-------|----|--------|------|---|----|--------|----|-----|-------|

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|--|--|--|-------|--------|-----------|-----|-----|--|--|
| ミッション・デフ(異音、油漏) | 良好 | | | | キャブ廻り | リサイクル料 | ¥14,900 円 | | | | |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | 良好 | | | | ベツト | 有 無 | ヘッドランプ | HID | LED | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|--|--|--|---------|-------|--|---|--|--|--|
| 上物メーカー名年式、型式及状態等 | フルハーフ | | | | 汚れ | 小 中 多 | 補ブレーキ | 段 | | | |
| エアサス | ハイルーフ 融雪仕様(ステンレス) 床鉄板張 ラッシング2段 中柱 | | | | シート破 | 有 無 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 特記、重点確認、他 *たれゴム欠 </div> | | | | |
| バックアイ | アルミホイール | | | | ETC 2.0 | 有 無 | | | | | |
| | | | | | ラジオ | 良 不良 | | | | | |
| | | | | | バックモニタ | 有 無 | | | | | |
| | | | | | カラ | 白黒 | | | | | |
| | | | | | 電格ミラ | 有 無 | | | | | |

| | | |
|--------|----|-----|
| Fガラス | | |
| 要交換 | 良好 | 飛石有 |
| 記録簿 | 有 | 無 |
| 取説 | 有 | 無 |
| メンテノート | 有 | 無 |
| PMマフラ | 適合 | |
| 証明書 | | |
| 燃料タンク | | |



| | | | |
|---------------|--------------|---|-----|
| タイヤ0~10、欠、で記載 | | | |
| | 7 | 4 | |
| | 7 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 2 | 2 |
| F | 245/70R 19.5 | | |
| サイズ | | | |
| R | 245/70R 19.5 | | |
| サイズ | | | |
| タイヤ | | | スペア |
| パタン | | | 有 5 |

ブロック内側ビス穴