




	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	
	<b>三菱</b>	R <b>5.9</b>	<b>2KG - FK65FZ-610417</b>		<b>増tウイングワイドエアサス</b>	

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			出品会社( <b>神奈川県</b> )
<b>レンタ相模</b>	<b>R6.9.12</b>		切れ	<b>300</b> km	<b>7,100</b>	L	W	H	<b>(株) 芳真</b>
			抹消	知年月 <b>カード</b>	kg	<b>6,200</b>	<b>2,410</b>	(門) <b>2,290</b> <b>2,390</b>	
エンジン状態	<b>(A)</b> B C	AC	<b>(良)</b> 不良 無	ブレーキ	<b>A</b> 馬力	<b>240</b> ps	TM	<b>6</b> 速	<b>3</b> ペダル
ミッション・デフ(異音、油漏)	<b>良好</b>					キャブ廻り		リサイクル料 <b>¥10,910</b> 円	
フレーム関係(錆、車体番号等)	<b>良好</b>					ベット <b>(有)</b> 無		ヘッドランプ <b>(HID)</b> LED	
上物メーカー名年式、型式及状態等	<b>フルハーフ</b>					汚れ <b>(小)</b> 中 多		補ブレーキ 段	
<b>増tウイング ワイド エアサス ラッシング2段 バックアイ</b>						シート破 有 <b>(無)</b>		<b>特記、重点確認、他</b>	
						ETC 2.0 <b>(有)</b> 無			
						ラジオ <b>(良)</b> 不良			
						バックモニタ <b>(有)</b> 無			
						<b>(有)</b> 白黒			
						電格ミラ <b>(有)</b> 無			
<b>ワイド幅・ベット付</b>									

Fガラス		
要交換	<b>(良)</b>	飛石有
記録簿	有	<b>(無)</b>
取説	<b>(有)</b>	無
メンテノート	<b>(有)</b>	無
PMマフラ	<b>(適合)</b>	
証明書		
燃料タンク		
<b>200L</b>		

サイドバンパー 段( ) マーカー 対( )



タイヤ0~10、欠、で記載

	<b>9</b>	<b>9</b>		
	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
F	<b>265/70R 19.5</b>			
サイズ				
R	<b>265/70R 19.5</b>			
サイズ				
タイヤ				スペア
パタン				<b>有 10</b>