| | 車名 | 初度 | 登録 | | 型寸• | 車体番 | 무 | | | | 影状 | | | | |
|--|------------------------|-----|-----------|------------------|-----|---------|-----------|------|-----|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------|---------------------|--------------|
| | 三菱 | | | | | | F-610175 | | | | エアサス | | | | |
| 前登録ナンバ | 車検有 | | | 走行距離 積載量 | | | | | | | | ···· | + (21 | △ | 県) |
| 自家用川越 | 平恢作 R7.9 | | 切れ抹消 | 173,0 如年月 | | m 2, | 900 kg | 6,15 | W | | H (門) 2,090 2,100 | 出品会社(神奈川県) | | | <i>স</i> र / |
| エンジン状態 | A B C | | AC | 良 不良 | | | 馬力 | 24 | 0 | ps TM | 6 速 | 3 ペダル | | | |
| ミッション・デフ(異音、油漏) | | | 良好 | | | | | | | | | リサイクル | /料 | ¥10,9 | 10 円 |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | | | 良好 | | | | | | | | ~ 有 無 | ヘッドラン | プ 田 | D | LED |
| 上物メーカー名年式,型式及状態等 東プレXV42LOC | | | | | | | | | 汚れ | 小山多 | 補ブレーキ | | | | |
| 低温 エアサス 左SD付 床アルミしま板 ラッシング2段 バックアイ アルミホイール | | | | | | | | | シート | ·破 有 無 | 特記 | 、重点 | 確認、 | 他 | |
| ====================================== | | | | | | | | | | ETC ラジオ ハ゛ックモ | - 良不良 | | | | |
| 標準幅・ベット付 | | | | | | | | | | | 月 年 ラ 有 無 | 1 | | | |
| Fガラス 要交換 良好 飛 記録簿 有 | 無 無 | キズ小 | | | サイド | ベンパー | 段() | マーカー | | | | タイ ³ 6 | 5 6 | 、欠、で 5 3 | 記載 3 |
| 取説 有 | | | 22 | | | | | | | • | | F サイズ R サイズ タイヤ パタン | 225 | /80R /80R トレス | |