


	車名	初度登録	型式・車体番号				架装形状					
	日野	R 5.11	2DG - FR1AHC-109883				冷凍車エアサス					
前登録ナンバ	車検有効期限			走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			出品会社( 神奈川 県)		
事業用 宮崎	抹消		切れ 抹消	211,000 km	km	13,100 kg	L 6,450	W 2,270	H (門) 2,250 別体 2,280	(株) 芳真		
エンジン状態	A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/>		AC	良	不良	無	ブレーキ A	馬力 380	ps	TM 7	速 3	ペダル
ミッション・デフ(異音、油漏)	良好							キャブ廻り		リサイクル料 ¥13,100 円		
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好							ベット	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	ヘッドランプ	HID	LED
上物メーカー名年式、型式及状態等	三菱TU100SC トランテックス							汚れ	小 <input checked="" type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 多 <input type="radio"/>	補ブレーキ	段	リターダー
低温 エアサス 左SD観音 スタンバイ付(コード欠) 床キーストン ジョロダR4本(本体欠)								シート破	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	特記、重点確認、他		
ラッシング2段 バックアイ アルミホイール リターダー付								ETC	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>			
断熱リヤ・サイド75mm 加温機付 -20度確認(外気10度2時間)								ラジオ	良 <input checked="" type="radio"/> 不良 <input type="radio"/>			
								バックモニタ	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>			
								カラー	白黒 <input type="radio"/>			
								電格ミラー	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>			

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
<b>ヒビ</b>		
記録簿	有	<input checked="" type="radio"/> 無
取説	<input checked="" type="radio"/> 有	無
メンテノート	<input checked="" type="radio"/> 有	無
PMマフラ	適合	
証明書		
燃料タンク		
300L × 2		



タイヤ0~10、欠、で記載			
2	2		
2	2	2	2
2	2	2	2
F	275/80R 22.5		
サイズ	275/80R 22.5		
R	275/80R 22.5		
サイズ			
タイヤ パターン			スペア
			有   10